

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» марта 2025 г., 15250061000217598177

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Республики Северная
Осетия Алания Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления**

МЧС России по РСО-Алания

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«02» апреля 2025 г., 13 час. 00 мин. № 2503/010-15/19-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

РСО-Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная 8

(место составления предписания)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от
« 25 » марта 2025 г., № 2503/010-15/19-В/ПИБ, учетный номер проверки 15250061000217598177.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Шконда Наталья Юрьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-Алания (государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Северная Осетия - Алания, р-н Моздокский г. Моздок, ул. Садовая, 35 а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 30 "РОДНИЧОК" Г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ИНН 1510011065, адрес регистрации юридического лица: 363750, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, МОЗДОКСКИЙ, МОЗДОК, УЛ. САДОВАЯ, Д.35, К.А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «02» апреля 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «02» апреля 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (расчеты на момент проверки не представлены). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 20
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
 05.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений производственного и складского назначения.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 предоставить расчет категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного назначения (помещение электрощитовой, помещение пищеблока)
2. Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (на дверях отсутствуют самодоводчики и уплотнение) (п. 14 абз.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 22
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
Срок устранения нарушения:
 05.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 обеспечить наличие устройств и уплотнение для самозакрывания дверей из помещений и этажей на лестничные клетки на 1-ом и 2-ом этажах здания
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 предоставить фототаблицу
3. Допущено снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: двери ведущие из коридора на лестничную клетку и двери, разделяющие лестничные клетки
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт д. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации
Срок устранения нарушения:
 05.02.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 установить двери ведущие из коридора на лестничную клетку и двери, разделяющие лестничные клетки
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 предоставить фототаблицу
4. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты

органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 18

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить документацию, прилагаемую к средству индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара

5. Не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода (акты испытаний на водоотдачу не предоставлены). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 24

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

руководителю организации организовать проведение проверок внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить акт (протокол) исправности внутреннего противопожарного водоснабжения с результатами водоотдачи

6. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (документы на момент проверки не представлены). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 21

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить распорядительный документ, определяющий порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также акт выполненных работ

7. Ширина марша лестниц предусмотрена менее нормативного -1,35м (фактическая ширина марша лестниц в свету 1,0 м) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2

статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

8.

В здании с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 метров не предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.11 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПр от 10.07.2024, пункт предписания 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

9.

В чердаке здания не предусмотрены выходы на покрытие кровли, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6мх0,8м (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПр от 10.07.2024, пункт предписания 4

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную

- документацию, а также декларацию пожарной безопасности
10. Строительные конструкции кровли способствуют скрытому распространению горения (крыша здания детского сада ковер мягкой кровли не снят перед устройством шатровой кровли) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.8 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 5
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**
05.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
предоставить разработанную (либо изменённую) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности
11. В чердаке вдоль всего здания не предусмотрена высота прохода в свету не менее 1,6м, а ширина этих проходов не менее 1,2 м (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 8.5 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 34
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:**
Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**
05.02.2026
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
предоставить разработанную (либо изменённую) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности
12. Чердачное помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 486.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 6
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

13.

Выход на чердак не предусмотрен с лестничной клетки (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 8.4* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

14.

Ширина коридора с учетом двустороннего открывания дверей из помещений в коридоры менее нормативного -1,2м (ширина коридора 1,07м плотно двери 0,77м) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.1.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 8

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо изменённую) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

15. Предел огнестойкости металлических конструкций лестниц и лестничного марша менее нормативного (допускается применение конструкций из незащищенного металла с учетом положений п.5.4.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты») (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, таблица 21 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 9

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо изменённую) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

16. Допускается ширина эвакуационных выходов из здания и групповых ячеек при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 1,2 метра (фактическая ширина выходов 0,77 м) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.14. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.5.1.4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо изменённую) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

17. Пищеблок и помещение электрощитовой не выделено противопожарными преградами (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4, ст.4, таблица 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.82 СНИП 2.0802-89* «Общественные здания и сооружения»; п.5.2.6 с учетом п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 13

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

18. При высоте лестниц более 45 см не везде предусмотрены ограждения с перилами (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо измененную) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

19. Пожарная лестница расположена на расстоянии ближе 1 метра от окон и не имеет конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением (ширина лестницы менее 800мм (фактическая 610), расстояние от уровня земли до лестницы более допустимого(фактическая 1830мм допустимая не более 1500мм), отсутствует ограждение вертикальной лестницы при высоте более 6м (фактическая высота лестницы 6,30м.) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 8.8 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.13 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 15

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2

статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо изменённую) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

20. Не все групповые ячейки имеют 2 эвакуационных выхода (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федерального закон от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4, ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.27 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2407/010-15/131/ПВПР от 10.07.2024, пункт предписания 16

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

05.02.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить разработанную (либо изменённую) проектную документацию в соответствии с Федеральным законодательством, содержащую описание и (или) обоснование мероприятий, предусмотренных указанными Документами, исполнительную документацию, а также декларацию пожарной безопасности

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-Алания (государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору) Шконда Наталья Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Шконда Наталья Юрьевна - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-Алания (государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору), телефон: 88673627002, e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Моздокский район, 21.02.2025, 15:00, Моздок

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «25» минут «02» 04 2025 г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 «Родничок»
г. Моздока Республики Северная Осетия - Алания
(МБДОУ детский сад № 30 «Родничок»)

Садовая ул., д. 35 «а», г. Моздок, 363750, РСО-Алания 363750 Тел: (886736-3-22-29
E-mail: toguzova30@mail.ru; <https://30.mozdoksad.ru/>
ОКПО 53891007; ОГРН 1021500919932; ИНН 1510011065/КПП 151001001

от 03.02.2026 г исх. № 8

Начальнику ОНД и ПР
по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по РСО - Алании
Панасенко Виталию Владимировичу
заведующей МБДОУ детский сад
№ 30 «Родничок» г. Моздока РСО – Алания
Тогузовой Ирины Владимировны

Уважаемый Виталий Владимирович!

В соответствии с Предписанием «Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности» в МБДОУ детский сад № 30 «Родничок» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району Республики Северной Осетии управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС по РСО – Алания № 2503/010-15/19-В/ПИВ от 02.04.2025 года. По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности могу сообщить следующее:

- 1 Первый пункт по не обеспечению категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте – **Выполнен.** Имеется техническое заключение «Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 для объекта МБДОУ детский сад № 30 «Родничок». На дверях вывешены таблички с указанием класса и зоны помещений.
- 2 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки оборудовать дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. В связи с проектом здания 1974 года и материальными трудностями Учредителя, выполнение данного пункта может быть выполнено только при капитальном ремонте детского сада.

- 3 Не допускать снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Выполнение данного пункта, можно только при проведении капитального ремонта. Учредитель не имеет финансовой возможности.
- 4 На объекте защиты с массовым пребыванием людей **приобрели** средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Самоспасатель фильтрующий «Газодымозащитный комплект «Гарант- 1» (ГДЗК «Гарант – 1).
- 5 Обеспечили исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода. Имеется **акт испытания** № 75/ ВПВ от 28.08.2025 года.
- 6 Организованы работы по очистке воздухопроводов смонтированных в помещении кухни, от горючих отходов, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с предоставлением **акта** от 14.04.2025 года.
- 7 Ширину марша лестниц предусмотреть не менее нормативного -1,35 м. В связи с проектом здания 1974 года и материальными трудностями Учредителя, выполнение данного пункта может быть выполнено только при капитальном ремонте детского сада.
- 8 В здании с уклоном кровли свыше 12% и высотой до карниза более 7 м необходимо предусмотреть ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772. В связи с проектом здания 1974 года и материальными трудностями Учредителя, выполнение данного пункта может быть выполнено только при капитальном ремонте детского сада.
- 9 В чердаке здания предусмотреть выходы на покрытие кровли, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6 x 0,8 м. Выполнение данного пункта, можно только при проведении капитального ремонта образовательного учреждения. Учредитель не имеет финансовой возможности. Проект здания 1974 года.
- 10 Строительные конструкции не должны, способствовать скрытому распространению горения (крыша здания детского сада ковер мягкой кровли не снят перед устройством шатровой кровли). Выполнение данного пункта, можно только при проведении капитального ремонта образовательного учреждения. Учредитель сейчас не имеет финансовой возможности. Проект здания 1974 года.
- 11 На чердаке вдоль всего здания предусмотреть высоту прохода в свету не менее 1,6 метра, а ширину этих проходов не менее 1,2 метра. В связи с проектом здания 1974 года и материальными трудностями Учредителя, выполнение данного пункта может быть выполнено только при капитальном ремонте детского сада.
- 12 Чердачное помещение необходимо защитить автоматической пожарной сигнализацией. На имя начальника Управления образования Моздокского района Н.Н. Гаспарьянц, написано письмо с просьбой о выделении средств. В план финансово – хозяйственной деятельности была внесена заявка. При финансовой возможности, учредитель выделит деньги на проект и проведение на чердаке пожарной сигнализации.

- 13 Выход на чердак предусмотреть с лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа. Выполнение данного пункта, можно только при проведении капитального ремонта. Учредитель не имеет финансовой возможности. Проект здания 1974 года.
- 14 Ширина коридора с учетом открывания дверей из помещения в коридор менее нормативного. Проект здания 1974 года и увеличить ширину коридоров нет возможности изменить в связи с проектом постройки.
- 15 Предел огнестойкости металлических конструкций лестниц и лестничной клетки предусмотреть не менее нормативного. В связи с проектом здания 1974 года и материальными трудностями Учредителя изменения могут быть выполнены только при капитальном ремонте детского сада.
- 16 Ширину эвакуационных выходов из зданий и помещений при числе эвакуирующихся более 15 человек не допускать менее 1,2 метра. Проект здания 1974 года и увеличить ширину эвакуационных выходов нет возможности в связи с проектом постройки.
- 17 Пищеблок, группы помещений складского и технического помещения выделить противопожарными преградами. В связи с проектом здания 1974 года и материальными трудностями Учредителя, выполнение данного пункта может быть выполнено только при капитальном ремонте детского сада.
- 18 При высоте лестниц более 45 см в двух местах предусмотреть ограждения с перилами. На имя начальника управления образования Н.Н. Гаспарьянц, написано письмо с просьбой о выделении средств на установку ограждения с перилами. В план финансово – хозяйственной деятельности была внесена заявка.
- 19 Пожарная лестниц расположена ближе 1 м от окон. В связи с проектом здания 1974 года и материальными трудностями Учредителя, выполнение данного пункта может быть выполнено только при капитальном ремонте детского сада.
- 20 В групповых ячейках предусмотреть не менее двух эвакуационных выходов. В связи с проектом здания 1974 года и материальными трудностями Учредителя, выполнение данного пункта может быть выполнено только при капитальном ремонте детского сада.

Все предписания можно устранить только при проведении капитального ремонта в образовательном учреждении. Детский сад внесен в проект капитального ремонта. Все зависящее от нас было исполнено.

Заведующая _____

И.В. Тогузова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 80760091953345287616995357499410305195481097524

Владелец Тогузова Ирина Владимировна

Действителен с 07.04.2025 по 07.04.2026